






СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ






cersanit | ВСЕ ПРОДУМАНО!

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ №1




RU В случае неправильного монтажа продукта гарантийные рекламации не будут рассматриваться.
EN In case of incorrect installation of the product warranty claims will not be examined.
KZ Eger ónim durys ornатылмаған bolsa, kepildik járnamalary qarastыryлмаıdy.


! **RU** Знак „1M“ должен быть расположен 1000 мм выше уровня пола.
EN The mark „1M“ should be situated 1000 mm over floor level.
KZ „1M“ belgisi eden deńgeinen 1000 mm joǵary bolıy kerek.




4




4.1




4.2




5




6




7




8




9




10




11




12



13



14



15

